

			19/8-24 - 23/8-24	26/8-24 - 30/8-24	2/9-24 - 6/9-24	9/9-24 - 13/9-24	16/9-24 - 20/9-24	23/9-24 - 27/9-24	30/9-24 - 4/10-24	7/10-24 - 11/10-24	14/10-24 - 18/10-24	21/10-24 - 25/10-24
Egevalden Afd. 49-0 hvidovre Rev. 09 31/01-24			34	35	36	37	38	39	40	41	42	43
Block	Opgang	Uge	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
14 dages Varsling	45	142	DAG									
3 dages Varsling	45	142	Greenpipe	x								
Coating af faldstammer i badeværelset - Venstre side	45	142	Greenpipe		x							
Coating af faldstammer i badeværelset - Højre side	45	142	Greenpipe			x	x					
14 dages Varsling	45	142	VVS				x					
3 dages Varsling	45	142	VVS					g				
Gennemgang af lejligheder / afdækning	45	142	VVS									
Nedtagning af skakt, mm i køkken før registrering	45	142	Tømmer						x	x		
Vandinstallationer samt køkkenfaldstammer	45	142	VVS							x	x	
Murer arbejder	45	142	Maler						x	x	x	
Genmontering af skakt, mm i køkken	45	142	Tømmer									
Maler arbejde	45	142	Maler							x	x	
Mangelgennemgang og udbedring	45	142	Alle								x	x
KS aflevering	45	142	VVS									x
Egevalden Afd. 49-0 hvidovre Rev. 09 31/01-24			34	35	36	...	39	40	41	42	43	44
Block	Opgang	Uge	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
14 dages Varsling	45	144	DAG									
3 dages Varsling	45	144	Greenpipe	x								
Coating af faldstammer i badeværelset - Venstre side	45	144	Greenpipe		x							
Coating af faldstammer i badeværelset - Højre side	45	144	Greenpipe			x	x					
14 dages Varsling	45	144	VVS				x					
3 dages Varsling	45	144	VVS					g				
Gennemgang af lejligheder / afdækning	45	144	VVS									
Nedtagning af skakt, mm i køkken før registrering	45	144	Tømmer						x	x		
Vandinstallationer samt køkkenfaldstammer	45	144	VVS							x	x	
Murer arbejder	45	144	Maler						x	x	x	
Genmontering af skakt, mm i køkken	45	144	Tømmer									
Maler arbejde	45	144	Maler							x	x	
Mangelgennemgang og udbedring	45	144	Alle								x	x
KS aflevering	45	144	VVS									x
Egevalden Afd. 49-0 hvidovre Rev. 09 31/01-24			35	36	37	...	40	41	42	43	44	45
Block	Opgang	Uge	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
14 dages Varsling	45	146	DAG									
3 dages Varsling	45	146	Greenpipe	x								
Coating af faldstammer i badeværelset - Venstre side	45	146	Greenpipe		x							
Coating af faldstammer i badeværelset - Højre side	45	146	Greenpipe			x	x					
14 dages Varsling	45	146	VVS				x					
3 dages Varsling	45	146	VVS					g				
Gennemgang af lejligheder / afdækning	45	146	VVS									
Nedtagning af skakt, mm i køkken før registrering	45	146	Tømmer						x	x		
Vandinstallationer samt køkkenfaldstammer	45	146	VVS							x	x	
Murer arbejder	45	146	Maler						x	x	x	
Genmontering af skakt, mm i køkken	45	146	Tømmer									
Maler arbejde	45	146	Maler							x	x	
Mangelgennemgang og udbedring	45	146	Alle								x	x
KS aflevering	45	146	VVS									x
Egevalden Afd. 49-0 hvidovre Rev. 09 31/01-24			35	36	37	...	40	41	42	43	44	45
Block	Opgang	Uge	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
14 dages Varsling	45	148	DAG									
3 dages Varsling	45	148	Greenpipe	x								
Coating af faldstammer i badeværelset - Venstre side	45	148	Greenpipe		x							
Coating af faldstammer i badeværelset - Højre side	45	148	Greenpipe			x	x					
14 dages Varsling	45	148	VVS				x					
3 dages Varsling	45	148	VVS					g				
Gennemgang af lejligheder / afdækning	45	148	VVS									
Nedtagning af skakt, mm i køkken før registrering	45	148	Tømmer						x	x		
Vandinstallationer samt køkkenfaldstammer	45	148	VVS							x	x	
Murer arbejder	45	148	Maler						x	x	x	
Genmontering af skakt, mm i køkken	45	148	Tømmer									
Maler arbejde	45	148	Maler							x	x	
Mangelgennemgang og udbedring	45	148	Alle								x	x
KS aflevering	45	148	VVS									x
Egevalden Afd. 49-0 hvidovre Rev. 09 31/01-24			36	37	38	...	40	41	42	43	44	45
Block	Opgang	Uge	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F	M T O T F
14 dages Varsling	45	150	DAG									
3 dages Varsling	45	150	Greenpipe	x								
Coating af faldstammer i badeværelset - Venstre side	45	150	Greenpipe		x							
Coating af faldstammer i badeværelset - Højre side	45	150	Greenpipe			x	x					
14 dages Varsling	45	150	VVS				x					
3 dages Varsling	45	150	VVS					g				
Gennemgang af lejligheder / afdækning	45	150	VVS									
Nedtagning af skakt, mm i køkken før registrering	45	150	Tømmer						x	x		
Vandinstallationer samt køkkenfaldstammer	45	150	VVS							x	x	
Murer arbejder	45	150	Maler						x	x	x	
Genmontering af skakt, mm i køkken	45	150	Tømmer									
Maler arbejde	45	150	Maler							x	x	
Mangelgennemgang og udbedring	45	150	Alle								x	x
KS aflevering	45	150	VVS									x